

In-Situ Controle Asbest-certificaat

VOORBLAD

Foto gebouw	
Inspectiedatum	08/07/2024
Locatie Manueel ingeven	Streulestraat 27, 8480 Ichtegem
Inspecteurs	Touzani
Naam ADI	Frederic Janssens
Beschikt de ADI over persoonscertificaat?	Yes
Naam procesgecertificeerd bedrijf	Janssens, Frederic
Is het bedrijf bij SKH aangesloten?	Yes
Insitu controle in orde?	Yes
Conclusie inspecteur	De ADI werkt op een correct gestructureerde manier met oog voor veiligheid. De ADI inspecteert de volledige locatie en beschikt over alle benodigde materialen om de inspectie correct uit te voeren.
Handtekening Inspecteur	

DOCUMENTEN

Opdrachtformulier bij de hand?	Yes
Bewijsdocumenten bij de hand?	Yes

INSPECTIEGEBIED

Werd het volledige inspectiegebied onderzocht?	Yes
--	-----

In-Situ Controle Asbest-certificaat

Foto's waarnemingen	
Werkt de ADI zorgvuldig tijdens de inspectie?	Yes

ONDERZOEKSMETHODE

Worden de verplichte handelingen nageleefd?	Yes
Beschikt de ADI over de nodige materialen en heeft hij deze ter plaatse?	Yes
Foto's waarnemingen	
	

MATERIALEN

Worden er asbestverdachte materialen als NIET-asbestverdacht beschouwt?	No
Worden er materialen onterecht als asbestverdacht beschouwt?	No
Worden alle asbestverdachte materialen opgemerkt?	Yes

COMMUNICATIE

Goede communicatie met opdrachtgever/gebruiker?	Yes
---	-----

MONSTERNAME

In-Situ Controle Asbest-certificaat

ADI maakt correct gebruik van PBM's	Yes
Foto's waarnemingen	
ADI maakt correcte inschatting van veiligheid (LMRA)	Yes
Foto's waarnemingen	
ADI zorgt voor een zorgvuldige voorbereiding van monsternamepunt	Yes
ADI zorgt voor een juiste keuze monsternamepunt	Yes
ADI zorgt voor zorgvuldige nabehandeling	Yes
ADI maakt een correcte inschatting inherente schade of blijvende schade	Yes
Werd er voldoende monsterinhoud genomen tijdens de staalname?	Yes
Mengmonster/puntmonster werd correct toegepast?	Yes

STAVINGSSTUKKEN

Extra stavingsstukken inspecteur	N/A
Algemene opmerking inspecteur	N/A